

VIABILITÀ Situazione che persiste da tempo

Via Santa Giulia con frana

LAVAGNA (zoe) Sulla strada carrozzabile di Via Santa Giulia, da parecchi mesi, è presente una situazione di potenziale pericolo: si tratta di uno smottamento che interessa la careggiata che confina col rio Santa Giulia (lato sinistro, salendo verso l'omonima località). L'intervento atto al risanamento si è limitato a recintare la zona con debite barriere e relativo segnale di pericolo. I cittadini ed i passanti

che quotidianamente vi transitano nelle vicinanze, lamentano questo stato di pericolosità, poichè, specialmente i pedoni e i mezzi a due ruote che provengono da S. Giulia devono prestare molta attenzione in questo tratto. La careggiata versa in questo stato da parecchio tempo: i cittadini e i turisti auspicano un intervento risolutivo a riguardo, per salvaguardare l'incolumità dei fruitori.